

Anlage G

Erklärung der Prüfstelle



Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 212
Umweltzeichen für
„Kaminöfen für Holz“

Bitte benutzen Sie
diesen Vordruck!

Erklärung des Prüfinstitutes (gem. Abs. 3.1 der DE-UZ 212)

Wir, das

Prüflabor: DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
DVGW - Prüflaboratorium Energie
Halsbrücker Str. 34
09599 Freiberg

wurden mit der Prüfung gemäß Blauer Engel DE-UZ 212 „Kaminöfen für Holz“ beauftragt für:

Kaminöfen: elements 2.0 K mit Katalysator, mit AVLE & mit Staubabscheider
OekoTube-Inside mit halbautomatischer Reinigung mit 40 cm Elektrode
des Herstellers: skantherm GmbH & Co. KG

Wir bestätigen, dass wir nicht an der Entwicklung und/oder Optimierung des oben genannten Gerätes beteiligt sind oder waren.

Ort, Datum: Freiberg, 14.12.2020

DBI - Gastechnologisches
Institut gGmbH Freiberg
Halsbrücker Straße 34
D-09599 Freiberg
Tel. +49 (0) 3731 4195310
Fax +49 (0) 3731 4195319
Prüflabor:
(Rechtsverbindliche Unterschrift
und Firmenstempel)